instrukcja instalacji
w systemie Mac OS 10.4

modem USB SpeedTouch 330

Instalacja modemu SpeedTouch 330 na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X 10.4 wymaga przeprowadzenia aktualizacji sterownika znajdującego się w katalogu OSX. W celu prawidłowego przeprowadzenia tego procesu należy:

1. Zainstaluj sterownik modemu SpeedTouch 330 postępując zgodnie z punktem nr 1 '**instrukcji instalacji w systemie Mac OS X**' znajdującej się w katalogu '**dokumenty**'
2. Po restarcie komputera otwórz katalog '**OSX**' a następnie otwórz katalog '**Upgrade_MacOS10.4**'
3. Kliknij dwukrotnie plik '**SpeedTouchUSB.pkg**' w celu uruchomienia aktualizacji sterownika modemu SpeedTouch 330
4. Instalacja aktualizacji przebiega analogicznie do instalacji sterownika, która jest opisana w punkcie nr 1 '**instrukcji instalacji w systemie Mac OS X**'
5. Po ponownym restarcie komputera możesz przystąpić do instalacji modemu zgodnie z punktem nr 2 '**instrukcji instalacji w systemie Mac OS X**'